

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппараты для MMA сварки	Прежняя температура	Изменение
REAL ARC 200 (Z238N)	-10...+40 °C	без изменений
REAL ARC 220 (Z243N)	-10...+40 °C	без изменений
REAL ARC 250 (Z244)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
REAL ARC 250 (Z231)	-20...+40 °C	-30...+40 °C
REAL SMART 200 (Z28303)	-10...+40 °C	без изменений
REAL SMART 220 (Z28403)	-10...+40 °C	без изменений
PRO ARC 180 (Z208S)	-5...+40 °C	без изменений
PRO ARC 200 (Z209S)	-5...+40 °C	-30...+40 °C
TECH ARC 205 B (Z203)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
REAL ARC 250D (Z226)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
PRO SMART ARC 250 (Z290S)	-20...+40 °C	-20...+40 °C
REAL ARC 250 (Z227)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
REAL ARC 315 (Z3H3)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
REAL ARC 315 (Z29801)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
REAL ARC 400 (Z3H4)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
REAL ARC 400 (Z29802)	-5...+40 °C	-20...+40 °C
PRO SMART ARC 400 (Z298S)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
REAL ARC 500 (Z316)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
STANDART ARC 400 (Z312)	-10...+40 °C	-20...+40 °C
STANDART ARC 630 (Z321)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
Аппараты для MIG сварки		
REAL MIG 200 (N24002N)	-5...+40 °C	-10...+40 °C
REAL MIG 200 (N2H3)	-5...+40 °C	без изменений
REAL SMART MIG 200 (N2A5)	-5...+40 °C	-10...+40 °C
PRO MIG 200(N229)	-5...+40 °C	без изменений
PRO SMART MIG 200 (N214S)	-15...+40 °C	-30...+40 °C
STANDART MIG 250 Y (J04 M)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
PRO SMART MIG 250 (N248S)	-15...+40 °C	-30...+40 °C
TECH MIG 250 (N257)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
TECH MIG 350 (N258)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
REAL MIG250 F (N253)	-10...+40 °C	без изменений
PRO SMART MIG 300 (N253S)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
STANDART MIG 350 (J1601)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
REAL MIG 350 (N3H1)	-10...+40 °C	без изменений
TECH MIG 3500 (N222)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
PRO SMART MIG 350 (N216S)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
TECH MIG 3500 Digital (N274)	-10...+40 °C	без изменений
TECH MIG 350 P DSP (N316)	-10...+40 °C	без изменений
REAL MIG 500 (N3H2)	-10...+40 °C	без изменений
TECH MIG 5000 (N221)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
PRO SMART MIG 500 (N215S)	-10...+40 °C	-30...+40 °C
STANDART MIG 500 (N388)	-10...+40 °C	без изменений
TECH MIG 5000 Digital (N275)	-10...+40 °C	без изменений
TECH MIG 500 P DSP (N36801)	-10...+40 °C	без изменений